


# 弊社製品「アルミタンクセミトレーラ」をご使用の皆様へ お詫びと無償点検・修理のお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品 1 軸 2 0 k L 石油運搬用アルミタンクセミトレーラにおきまして、スプリングハンガ取付部の耐久性不足が判明致しました。走行時および制動時の荷重の繰り返しにより、ボギーフレームに亀裂が発生するおそれがあるため、国土交通省にリコールの届出を致しました。

つきましては下記の型式・製作期間に該当する製品をご使用いただいておりますお客様には、ご愛用車の改修について弊社のサービス担当からご連絡させて戴き、ご相談の上、改修作業を実施させていただきます。ご多忙中のところ大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。お客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。ここに謹んでお詫びを申し上げます。



シリアル番号銘板  
(フロントフレーム左舷側面)

## 該当型式・製作期間

型式	リコール対象車のシリアル番号の範囲及び製作期間
KL20-17AS1	L20011001M 平成12年9月9日
KL20-17AS2	L20012001M ~ L20012002M 平成12年9月29日 ~ 平成13年1月22日
KL20-17AS3	L20013001M ~ L20013002M 平成12年11月20日
KL20-17CS1	L20014001M ~ L20014004M 平成12年11月24日 ~ 平成13年9月25日
KL20-47AS1	L20015001M ~ L20015005M 平成12年11月23日 ~ 平成16年8月6日
KL20-47AS2	L20016001M ~ L20016012M 平成13年9月8日 ~ 平成17年4月28日
KL20-17CS2	L20017001M ~ L20017002M 平成13年9月23日 ~ 平成14年12月20日
KL20-17AS4	L20018001M ~ L20018014M 平成13年9月25日 ~ 平成18年3月25日
KL20-17AS5	L20019001M ~ L20019002M 平成13年11月2日 ~ 平成13年12月6日
KL20-17AS6	L20020001M 平成15年10月31日
KL20-17CS3	L20021001M ~ L20021008M 平成14年10月30日 ~ 平成19年6月18日
KL20-17AS7	L20022001M 平成14年11月21日
KL20-17AS9	L20024001M 平成16年9月6日
KL20-17CS4	L20025001M 平成17年9月26日
KL20-17AS91	L20026001M 平成17年12月14日
KL20-17AA1	L20027001M ~ L20027002M 平成18年4月24日 ~ 平成18年4月27日
KL20-37AS1	L20028001M ~ L20028006M 平成18年8月29日 ~ 平成19年10月22日
KL20-17AA2	L20029001M ~ L20029003M 平成18年11月2日 ~ 平成18年12月14日
KL20-37AS2	L20030001M 平成18年12月15日
KL20-17AA3	L20031001M 平成19年3月2日
KL20-17AA4	L20032001M 平成19年6月12日
KL20-17AA5	L20033001M ~ L20033002M 平成19年7月31日 ~ 平成19年10月31日
KL20-47AS3	L20034001M 平成19年10月22日

## お問い合わせ窓口：極東開発工業株式会社（電話番号）

お問い合わせ先	電話番号	対象地域
北日本営業部サービス課	札幌	011-251-5337 北海道
	仙台	022-236-6695 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東営業部サービス課	横浜	0120-331-456 (フリーダイヤル) 046-262-6962 千葉、東京、神奈川 茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、山梨、長野、沖縄
中部営業部サービス課	小牧	0568-71-2245 富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿営業部サービス課	西宮	0120-772-226 (フリーダイヤル) 0798-64-3213 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
西日本営業部サービス課	広島	082-232-8358 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
	福岡	092-471-1001 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島