

弊社製品「塵芥車」をご使用の皆様へ

リコールのお詫びと無償修理のお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品、塵芥車後部に取付された作業灯において、設計検討が不十分だったため、走行中の振動により取付ブラケットに亀裂が生じるものがあります。

そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが折損し作業灯が脱落することにより、他の交通の妨げになるおそれがあります。

以上のことから、国土交通省にリコールの届出をいたしました。

つきましては、下記の型式・車台番号(シリアル番号)・製作期間に該当する製品をご使用いただいておりますお客様におかれましては、ご愛用車の点検・修理について弊社お問い合わせ窓口にご連絡いただき、ご都合等ご相談のうえ、作業を実施させていただきたく存じます。ご多忙中のところ恐れ入りますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。ここに謹んでお詫びを申し上げます。

対象車両・製作期間

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車台数	備考
日野	2KG-XZU605X	「日野 デュトロ」	XZU605-0043559～XZU605-0043583 令和6年4月18日	2	
	2KG-XZU700X		XZU700-0010452～XZU700-0014961 令和元年12月11日～令和5年12月22日	16	
	2KG-XZU710M		XZU710-0027229～XZU710-0036920 令和元年5月29日～令和5年11月15日	5	
	2PG-XZU600F		XZU600-0037874 令和4年3月9日	1	
	2KG-XZU642F		XZU642-0002015 令和6年5月12日	1	
	2PG-XZU700M		XZU700-0014850～XZU700-0014891 令和5年11月20日～令和5年12月22日	10	
	2PG-XZU702M		XZU702-0001989 令和5年10月11日	1	
	2PG-XZU712M		XZU712-0008598 令和2年10月13日	1	
	2RG-XZU605X		XZU605-0027846～XZU605-0042613 令和2年1月23日～令和5年11月29日	23	
	2RG-XZU640M		XZU640-0007574～XZU640-0007575 令和4年6月16日	2	
	2RG-XZU710M		XZU710-0036360 令和5年7月4日	1	
	2RG-XZU712M		XZU712-0013461 令和4年11月14日	1	
	2SG-XKU605X		XKU605-0001493 令和2年3月18日	1	
	2SG-XKU702M		XKU702-0001068～XKU702-0001074 令和4年1月25日～令和5年3月15日	4	
	TKG-XZU600X		XZU600-0023678～XZU600-0024120 令和元年7月29日～令和元年8月8日	3	
TPG-XZU600X	XZU600-0022994 平成31年4月19日	1			
トヨタ	2RG-XZU605A	「トヨタ ダイナ」	XZU605-0026742～XZU605-0034874 令和2年1月21日～令和4年1月5日	12	
いすゞ	2PG-NKR88N	「エルフ」	NKR88-7013343 令和3年6月15日	1	
	2PG-NKS88AN		NKS88-7002148 令和3年8月7日	1	
	2PG-NPR88AN		NPR88-7016028 令和3年10月25日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車台数	備考
いすゞ	2PG-NPR88YM	「エルプ」	NPR88Y-7013833～NPR88Y-7014466 令和5年12月8日～令和6年4月21日	5	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7002181～NPR88Y-7013420 令和元年8月2日～令和5年8月7日	26	
	2PG-NPS88AN		NPS88-7000655～NPS88-7001602 令和2年8月18日～令和4年5月9日	4	
	2RG-NKR88AM		NKR88-7029893 令和6年2月2日	1	
	2RG-NKR88AN		NKR88-7000915～NKR88-7022612 令和5年1月11日	15	
	2RG-NKR88YN		NKR88Y-7001809 令和5年6月26日	1	
	2RG-NMR88AM		NMR88-7013749～NMR88-7014634 令和5年12月14日～令和6年1月24日	8	
	2RG-NMR88AN		NMR88-7000124～NMR88-7013791 令和元年10月9日～令和5年9月20日	33	
	2RG-NMR88M		NMR88-7014954 令和6年1月11日	1	
	2RG-NMR88N		NMR88-7001320～NMR88-7011436 令和2年2月24日～令和5年2月26日	17	
	2RG-NPR88AN		NPR88-7009150～NPR88-7015579 令和2年10月15日～令和3年8月23日	2	
	2RG-NPR88YM		NPR88Y-7014006～NPR88Y-7015586 令和5年11月16日～令和6年4月14日	4	
	2RG-NPR88YN		NPR88Y-7004424～NPR88Y-7011846 令和2年6月18日～令和5年3月22日	6	
	TPG-NKR85N		NKR85-7081758～NKR85-7081879 令和元年6月26日	3	
	TPG-NMR85N		NMR85-7043750 令和元年6月21日	1	
	TPG-NMR85AN		NMR85-7043365 令和元年6月1日	1	
三菱	2PG-FEAV0	「ふそう キャンター」	FEAV0-580021～FEAV0-583657 令和元年9月6日～令和3年3月24日	13	
	2PG-FEB80		FEB80-582113～FEB80-592426 令和2年10月26日～令和4年10月24日	2	
	2PG-FEB90		FEB90-561695～FEB90-601065 平成31年4月15日～令和5年9月21日	9	
	2RG-FEAV0		FEAV0-590241～FEAV0-601655 令和3年9月14日～令和5年8月25日	21	
	TPG-FEA50		FEA50-571837～FEA50-572021 平成31年4月15日～令和元年5月21日	2	
			(製作期間の全体の範囲) 平成31年4月15日～令和6年5月12日	(計263台)	

お問い合わせ窓口 極東開発工業株式会社

お問い合わせ先	電話番号	対象地域	
ロードサービス部	札幌	011-251-5337	北海道
	仙台	022-236-6695	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
	神奈川	0120-331-456(フリーダイヤル)	神奈川、東京、千葉、山梨
		046-262-6962	
	埼玉	048-668-7712	埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、新潟
	小牧	0568-71-2245	富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
	尼崎	0120-772-226(フリーダイヤル)	滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
		06-4950-9683	
広島	082-232-8358	鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知	
福岡	0948-22-3811	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄	