

弊社製品 粉粒体運搬車「ジェットパック®」をご使用の皆様へ

リコールのお詫びと無償修理のお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品の粉粒体運搬車「ジェットパック®」において、リヤコンビネーションランプの取り付け位置が不適切なため、尾灯の照明部の最外縁が、自動車の最外側から400mm以上の位置に取り付けられたものがあり、尾灯の保安基準を満足しないおそれがあることから、国土交通省にリコールの届出をいたしました。

つきましては、下記の型式・車台番号(シリアル番号)・製作期間に該当する製品をご使用いただいておりますお客様におかれましては、ご愛用車の点検・修理について弊社お問い合わせ窓口にご連絡いただき、ご都合等ご相談のうえ、作業を実施させていただきたく存じます。ご多忙中のところ恐れ入りますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

対象車両・製作期間

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD4BA	クオン	JNCMBM0C6MU063657 ~ JNCMBM0C3NU068834 令和3年11月5日 ~ 令和4年3月20日	7	
	2PG-CD4CA		JNCMBM0C6NU068245 ~ JNCMBM0C2NU068503 令和4年2月7日 ~ 令和4年2月8日	2	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C5NU066394 令和4年1月30日	1	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C8MU063973 ~ JNCMB02C5NU068727 令和3年11月3日 ~ 令和4年4月1日	3	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C7MU063110 ~ JNCMB02C7NU069264 令和3年10月15日 ~ 令和4年3月9日	4	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C3NU068189 ~ JNCMB02C4NU071067 令和4年3月15日 ~ 令和4年5月10日	4	
	2PG-CW5CA		JNCMB02D0NU068241 令和4年3月9日	1	
	2PG-CW5CL		JNCMB02D8MU065439 ~ JNCMB02D3NU070405 令和4年1月18日 ~ 令和4年5月18日	2	
			(製作期間の全体範囲) 令和3年10月15日 ~ 令和4年5月18日	(計 24 台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

お問い合わせ窓口 極東開発工業株式会社

お問い合わせ先	電話番号	対象地域	
ロードサービス部	札幌	011-251-5337	北海道
	仙台	022-236-6695	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
	神奈川	0120-331-456(フリーダイヤル)	千葉、東京、神奈川、山梨
		046-262-6962	
	埼玉	048-668-7712	茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野
	小牧	0568-71-2245	富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
	西宮	0120-772-226(フリーダイヤル)	滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
		0798-64-3213	
広島	082-232-8358	鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知	
福岡	0948-22-3811	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄	