

## 弊社製品 「7tハイパースイング・フックロール®」をご使用の皆様へ リコールのお詫びと無償修理のお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品「7tハイパースイング・フックロール」におきまして、設計検証不足、製造管理不足及び検査工程における確認不足のため、ストッパとロックピンとの隙間が不十分なものがありました。そのため、ダンプ動作時に当該装置が破損し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中に当該部品が脱落し交通の妨げになるおそれがあることから、国土交通省にリコールの届出をいたしました。

つきましては、下記の型式・車台番号(シリアル番号)・製作期間に該当する製品をご使用いただいておりますお客様におかれましては、ご愛用車の点検・修理について弊社お問い合わせ先にご連絡いただき、ご都合等ご相談のうえ作業を実施させていただきたく存じます。ご多忙中のところ恐れ入りますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
三菱	2KG-FK62FY	「ふそう ファイター」	FK62FY-610174 ~ FK62FY-615035 令和5年9月13日 ~ 令和6年1月10日	2
	2KG-FK62FZ		FK62FZ-606774 ~ FK62FZ-616530 令和3年9月27日 ~ 令和6年10月15日	69
	2KG-FK65FZ		FK62FZ-615003 令和6年4月11日	1
	2KG-FK72FY		FK72FY-610006 ~ FK72FY-615127 令和4年4月21日 ~ 令和6年9月10日	7
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-605575 ~ FK72FZ-615424 令和3年9月28日 ~ 令和6年8月23日	58
日野	2KG-GC2ABA	「日野 レンジャー」	GC2AB-102806 ~ GC2AB-103846 令和4年2月24日 ~ 令和6年4月18日	4
	2PG-GC2ABA		GC2AB-103105 令和5年8月28日	1
	2KG-GD2ABA		GD2AB-102850 ~ GD2AB-103355 令和3年12月13日 ~ 令和4年9月25日	3
	2KG-GX2ABA		GX2AB-101316 ~ GX2AB-101987 令和3年10月30日 ~ 令和6年6月24日	5
	2PG-FE2ABA		FE2AB-107005 ~ FE2AB-107701 令和3年8月29日 ~ 令和4年4月7日	3
	2KG-FE2ACA		FE2AC-102640 ~ FE2AC-103036 令和5年8月8日 ~ 令和6年2月26日	12
	2PG-FE2ACA		FE2AC-100147 ~ FE2AC-103994 令和4年1月12日 ~ 令和6年9月25日	19
	2KG-FJ2ACA		FJ2AC-100041 ~ FJ2AC-101326 令和3年11月28日 ~ 令和6年12月15日	7
	2PG-FJ2ACA		FJ2AC-100179 ~ FJ2AC-101274 令和4年5月30日 ~ 令和6年9月17日	12
いすゞ	2RG-FSS90S2	「フォワード」	FSS90-7001438 令和5年9月11日	1
	2PG-FSS90S2		FSS90-7001369 令和5年6月12日	1
	2RG-FSR90S2		FSR90-7013352 ~ FSR90-7016099 令和3年11月1日 ~ 令和5年12月26日	7
	2PG-FSR90S2		FSR90-7013734 令和4年1月24日	1

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
いすゞ	2RG-FSR90S4	「フォワード」	FSR90-7016435 ~ FSR90-7016859 令和6年2月16日 ~ 令和6年4月8日	2
	2PG-FSR90S4		FSR90-7016356 令和6年3月7日	1
	2RG-FTR90U2		FTR90-7014160 ~ FTR90-7017311 令和3年11月16日 ~ 令和6年3月25日	34
	2PG-FTR90U2		FTR90-7016765 ~ FTR90-7017049 令和5年6月26日 ~ 令和5年8月28日	3
	2RG-FTR90U4		FTR90-7017559 ~ FTR90-7019244 令和6年3月21日 ~ 令和6年9月27日	7
	2PG-FTR90U4		FTR90-7017792 令和6年6月28日	1
UD トラックス	2RG-BTR90U2	「コンドル」	BTR90-7001016 令和6年4月24日	1
	2PG-BTR90U2		BTR90-7000881 ~ BTR90-7000959 令和5年5月23日 ~ 令和6年2月20日	2
			(製作期間の全体の範囲) 令和3年8月29日 ~ 令和6年12月15日	計264台

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

お問い合わせ窓口 極東開発工業株式会社

お問い合わせ先	電話番号	対象地域	
ロードサービス部	札幌	011-251-5337	北海道
	仙台	022-236-6695	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
	神奈川	0120-331-456(フリーダイヤル) 046-262-6962	千葉、東京、神奈川、山梨
	埼玉	048-668-7712	茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野
	小牧	0568-71-2245	富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
	尼崎	0120-772-226(フリーダイヤル) 06-4950-9683	滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
	広島	082-232-8358	鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
	福岡	0948-22-3811	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

極東開発工業株式会社 大阪市中央区淡路町2丁目5-11  
ホームページ <https://www.kyokuto.com/>