

改善箇所説明図

【対象車両外観】



【改善対象部位詳細】



番号灯取付状態



電球取付状態)

【不具合の内容】

車両運搬車の修理用部品として出荷した番号灯において、12V用と24V用の電球を誤って取り付けたものがある。そのため、12V用の車両に24V用の電球が取り付けられることで番号灯の照度が不足し、保安基準を満足しないおそれがある。

【自主改善の内容】

点検の上、誤った番号灯の電球が装着されている場合は正規品に交換する。